


王寺駅南駅前広場整備工事



工事の流れ（歩道部）



H.19.11月

着工前

着工前 全景(4BL)



H.20.3月

完了

完了 全景(4BL)



着工前 全景(5BL)



完了 全景(5BL)



撤去工・舗装工

既設構造物撤去工(アスファルト装舗)



既設構造物撤去工(既設照明)



舗装工(歩道インターロッキングブロック)



完了



照明施設工

照明施設工・散水施設工(埋設管設置)



照明施設工(基礎工)



照明柱建柱



完了



植栽工

植栽工(クワガネモチ)



散水施設工・植樹樹工



完了



交通誘導員



王寺駅南駅前広場整備工事

工事の流れ（車道部）

H.19.11月

着工前

H.20.3月

完了

舗装工

着工前 全景 ①



完了 全景 ①



舗装工(車道切削)



着工前 全景 ②



完了 全景 ②



舗装工(表層工 密粒度アスコン)



着工前 全景 ③



完了 全景 ③



舗装工(表層工 開粒度アスコン)



着工前 全景 ④




完了 全景 ④



舗装工(半たわみ性舗装)



バス停部は、超速硬のセメントミルクを注入し、始発バスには開放しました。



道路附属施設工

現場打街渠工



コンクリートは、パイプレーターで十分締め固めます。

道路附属施設工

区画線工



交通誘導員



第三者災害の防止に努めました。

道路横断円形水路工 完了



王寺駅南駅前広場整備工事

工事の流れ（ロータリー部）



H.19.11月

着工前

着工前 全景 ①



H.20.3月

完了

完了 全景 ①



親しみのある、動輪・時計台等は、有効に活用されてます。

着工前 全景 ②



完了 全景 ②



バス待機場所には、半たわみ性舗装です。

既設構造物撤去工

既設構造物撤去工



既設構造物撤去工



既設舗装厚は、30cm以上です。

照明施設工



各種付属設備



道路面は、すべり止め舗装（ニート工法）また、道路中心・歩車道境界には、反射板等が設置されています。

修景施設工

バスシェルター設置工 ③
着工前



鉄骨工事



屋根工事



完了



ハスターミナル天井化粧板設置工 ④
着工前



軽天下地工事



化粧カバー設置工事



完了



天井部は、シルバー色にて明るくリニューアルされました。